



10/2024

PYSTYLAMELLIVERHON HOITO-OHJE

HUOLTO

Jos lamellit takertuvat tai eivät liiku moitteettomasti, voit käyttää silikonisuihketta tai voiteluainetta kaihtimien mekanismiin.

PUHDISTUS

Puhdista verhot poistamalla pölyt lamellien pinnalta käyttämällä pehmeää harjaa tai imuria varovasti.

Verhoa voidaan tarvittaessa pyyhkiä hellävaraisesti kostealla mikrokuituliinalla. Voit käyttää mietoja tekstiileille tarkoitettavaa pesuainetta. Vältä kovaa hankausta tai liiallista kosteutta.